



FOTO nr. 01 - Fațadă SUD.



FOTO nr. 02 - Fațadă NORD.



FOTO nr. 03 - Fațadă VEST.



FOTO nr. 04 - Fațadă EST.



FOTO nr. 05 - Degradări fațadă SUD.




FOTO nr. 06 - Degradări fațadă NORD.



FOTO nr. 07 - Vedere grinzi pergolă.



FOTO nr. 08 - Grindă pergolă.



FOTO nr. 09 - Exfolieri beton.



FOTO nr. 10 - Degradări la reazeme.



FOTO nr. 11 - Vedere de ansamblu acoperiș.



FOTO nr. 12 - Învelitoare improvizată.



FOTO nr. 13 - Învelitoare sub pergolă.



FOTO nr. 14 - Degradări elemente pergolă.




FOTO nr. 15 - Învelitoare tablă zincată.



FOTO nr. 16 - Grinzi pergolă + antenă.





FOTO nr. 17 - Parapet traforat ax Z.



FOTO nr. 18 - Grindă pergolă ax Z.




FOTO nr. 19 - Efectul inundațiilor la subsol.



FOTO nr. 20 - Subsol inundat.



FOTO nr. 21 - Conducte instalatii subsol.



FOTO nr. 22 - Planșeu peste subsol.